

# BP 4070




# Napáječ Tesla BP 4070

# Источник питания Тесла BP 4070

NÁVOD K OBSLUZE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



OBR. 1

РИС. 1

ČÍSLO DOKUMENTACE  
296

- A — pojistky síťového napájení
- B — síťový volič
- C — pojistky bateriového napájení
- D — síťová zásuvka
- E — konektor pro připojení 12V baterie
- F — přepínač funkce
- G — provozní spínač
- H — přepínač kontroly výstupních napětí
- I — výstupní konektor
- J — dostavení +180 V
- K — kontrolní měřidlo
- L — kontrolní žárovka

Napáječ TESLA BP 4070 je určen pro napájení měřičů pole a rušení TESLA BM 405, BM 406 a BM 407 ze sítě 220 V nebo 120 V, nebo z baterie 12 V/120 Ah. Konstrukce přístroje umožňuje jeho použití v terénu. Plná horní část skříně a vhodně upravené větrací otvory umožňují provoz i při deštivém počasí.

Vstupní část přístroje tvoří síťový a přesycený transformátor. Pro bateriový provoz je ve vstupní části měnič, osazený dvěma tranzistory.

Na sekundární straně síťového transformátoru jsou čtyři usměrňovače v mostovém zapojení, tvořené křemíkovými diodami. První usměrňovač slouží k přerušovanému napájení žhavení kalibrační šumové diody u přístrojů BM 405 a BM 406 při bateriovém provozu.

- A — предохранители цепи питания
- B — сетевой переключатель
- C — предохранители цепи питания от батареи
- D — сетевое гнездо
- E — гнездо для подключения батареи 12 в
- F — переключатель рода работ
- G — рабочий замыкатель
- H — переключатель контроля выходных напряжений
- I — выходное гнездо
- J — установка +180 в
- K — контрольный измерительный прибор
- L — контрольная лампа накаливания

Источник питания ТЕСЛА ВР 4070 предназначен для питания измерителей поля и помех ТЕСЛА ВМ 405, ВМ 406 и ВМ 407 от сети 220 в или 120 в, или от батареи 12 в/120 ач. Конструкция прибора дает возможность его использования на местности. Полная верхняя часть ящика и вентиляционные отверстия подходящей формы дают возможность эксплуатации прибора и во время дождя.

Входную часть прибора образует сетевой трансформатор с насыщением. Для режима питания от батареи во входной части имеется преобразователь, собранный на двух транзistorach.

Во вторичной цепи сетевого трансформатора имеются четыре выпрямителя, собранные по схеме моста на кремниевых диодах. Первый выпрямитель предназначен для прерывистого питания цепи накала калибровочного шумового диода приборов ВМ 405 и ВМ 406 при режиме питания от батареи.

Druhý usměrňovač napájí stabiliizační výbojku a ve spojení s ní slouží jako zdroj záporného stabilizovaného napětí k napájení anody kalibrační šumové diody u přístroje BM 406, a k napájení katodových mostů u BM 405. Je opatřen reléovou ochranou výbojky před přetížením.

Třetí usměrňovač napájí zesilovací tranzistory stabilizátoru anodového napětí + 180 V.

Čtvrtý usměrňovač napájí stabilizátor základního anodového napětí. Tranzistory E 29 a E 31 jsou regulační (slouží jako proměnný odpor), E 28 a E 30 zastávají funkci proudových zesilovačů, E 33 je napěťový zesilovač chybového napětí a E 34 kompenzuje teplotní změny I<sub>K</sub>O tranzistoru E 33. Současně se z tohoto zdroje napájí Zenerova dioda E 35, která dodává napájecí napětí 7 až 8 V pro tranzistorovou část přístroje BM 406.

Přesycený transformátor T3 slouží při napájení ze střídavé sítě jako zdroj žhavicího napětí nesinusového průběhu pro elektronky u všech tří typů měřičů pole a pro šumové diody u BM 405 a BM 406.

Při napájení z baterie se uvede do chodu měnič, osazený dvěma výkonovými tranzistory E8 a E9, pracující na frekvenci asi 65 Hz do síťového transformátoru T4. Transformovaným napětím se napájí čtyři výše uvedené usměrňovače. Současně se odpojí přesycený transformátor a napájení žhavicích obvodů 12 V se děje přímo z akumulátorové baterie.

Второй выпрямитель питает газоразрядный стабилизатор и вместе с ним является источником отрицательного стабилизированного напряжения, предназначенного для питания анодной цепи калибровочного шумового диода BM 406 и для питания катодных мостов прибора BM 405. Выпрямитель оснащен релейной защитой стабилизатора от перегрузки.

Третий выпрямитель предназначен для питания транзисторов стабилизатора анодного напряжения + 180 в.

Четвертый выпрямитель питает стабилизатор основного анодного напряжения. Транзисторы E 29 и E 31 — это регулировочные транзисторы (они служат в качестве переменного сопротивления); E 28, E 30 выполняют роль усилителей тока; E 33 — это усилитель сравнения напряжения и E 34 предназначен для компенсации температурных изменений I<sub>K</sub>O транзистора E 33. От данного источника также питается диод Ценера E 35, который обеспечивает напряжение питания 7—8 в для транзисторной части прибора BM 406.

Трансформатор T 3 с насыщением предназначен при питании от сети переменного тока в качестве источника напряжения накала несинусоидальной формы для электронных ламп всех трех типов измерителей поля и шумового диода BM 405 и BM 406.


При питании от батареи начинает работать преобразователь, собранный на двух мощных транзисторах E 8 и E 9, работающий на частоте около 65 гц, который питает сетевой трансформатор T 4. С помощью трансформированного напряжения питаются четыре вышеперечисленных выпрямителя. Одновременно отключается трансформатор с насыщением и

питание цепей накала 12 в осуществляется непосредственно от аккумуляторной батареи.

Diody E2 až E7 slouží k ochraně tranzistorů E8 a E9 před přepětím.

Диоды Е 2—Е 7 предназначены для защиты транзисторов Е 8 и Е 9 от перенапряжений.

BLOKOVÉ SCHÉMA



БЛОК-СХЕМА

OBR. 2 РИС. 2

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Napájení:

Jednofázová síť 220 nebo 120 V  $\pm$  10 %, nebo z akumulátorových baterií 12 V — 120 Ah minimálně.

Doporučený typ pro napájení BM 405 a BM 406:

2 baterie 5 × NKT 120 v sérii.

Lze použít i jiné typy akumulátorových baterií, jejichž výstupní napětí smí při zatížení kolísat v rozsahu 11,8 až 13,3 V.

### Jmenovitá napětí:

$U_{7-4} = 180 \text{ V}_{\text{ss}} \pm 1,5 \%$

$U_{6-4} = -147 \text{ V}_{\text{ss}} \pm 7 \%$

$U_{2-4} = 7-8 \text{ V}_{\text{ss}}$

$U_{1-4} = 12,6 \text{ V}_{\text{st nesinusových nebo ss}} \pm 5 \%$

$U_{3-5} = 6,3 \text{ V}_{\text{st nesinusových nebo ss}} \pm 5 \%$

### Jmenovité proudy:

$I_7 = 80 \text{ až } 180 \text{ mA}$

$I_5 = 30 \text{ mA}$  (při napájení BM 405 — 6 mA)

$I_2 = 12 \text{ mA}$

$I_1 = 1,7 \text{ až } 3,3 \text{ A}$

$I_3 = 1,5 \text{ A}$

Poznámka: Indexy u symbolů značí čísla svorek výstupního konektoru.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Питание:

однофазная сеть 220 или 120 в  $\pm$  10 %, или аккумуляторная батарея 12 в — 120 ач минимально.

Рекомендуемый тип питания BM 405 и BM 406:

2 батареи 5×NKT 120 последовательно.

Можно использовать и другие типы аккумуляторных батарей, выходное напряжение которых при нагрузке не должно выходить за пределы 11,8—13,3 в.

### Номинальные напряжения:

$U_{7-4} = 180 \text{ в пост.} \pm 1,5 \%$

$U_{6-4} = -147 \text{ в пост.} \pm 7 \%$

$U_{2-4} = 7-8 \text{ в пост.}$

$U_{1-4} = 12,6 \text{ в перемен. несинусоидальное или пост.} \pm 5 \%$

$U_{3-5} = 6,3 \text{ в перемен. несинусоидальное или пост.} \pm 5 \%$

### Номинальные токи:

$I_7 = 80-180 \text{ ма}$

$I_5 = 30 \text{ ма}$  (при питании BM 405 — 6 ма)

$I_2 = 12 \text{ ма}$

$I_1 = 1,7-3,3 \text{ а}$

$I_3 = 1,5 \text{ а}$

Примечание: Индексы символов обозначений соответствуют номинальным значениям выходного разъема.

**Tepelní rozsah:**

--5 °C + +40 °C

Při síťovém provozu jsou všechna výstupní napětí stabilizována.

Žhavící napětí U<sub>1-4</sub> a U<sub>3-5</sub> jsou při síťovém provozu odebírána z přesyceného transformátoru. Aby bylo jeho výstupní napětí správné, je třeba dodržet jmenovité zatížení.

Při bateriovém provozu je napětí U<sub>1-4</sub> odebíráno přímo z akumulátorů a napětí U<sub>3-5</sub> je stejnosměrné nestabilizované — dané stálostí napětí akumulátorových baterií. Ostatní napětí jsou stabilizována stejně jako při síťovém provozu.

Napětí U<sub>3-5</sub> je určeno pro napájení šumové diody u přístrojů BM 405 a BM 406, která se zapíná jen krátkodobě v poloze „Kalibrace“. Proto také toto napětí musí být využíváno jen krátkodobě (max. 15 minut) v časovém poměru 1 : 3.

**O s a z e n í :**

11TA31, 2×4NU74, 2×5NU74, 5NU72, 3×OC77, 3×3NZ70, 4×7NZ70, 2×6NZ70, KY708, 8×KY705, 4×KY721, 4×KY704

**J i s t ě n í :**

tavnými pojistkami

· síťový přívod: 1,25 A/250 V pro 220 V  
2 A/250 V pro 120 V

Диапазон температур: -5 °C + +40 °C.

При режиме питания от сети все выходные напряжения стабилизированы.

Напряжение накала U<sub>1-4</sub> и U<sub>3-5</sub> при режиме питания от сети снимаются с трансформатора с насыщением. Для обеспечения правильного значения выходного напряжения необходимо соблюдать номинальную нагрузку.

При режиме питания от батареи напряжение U<sub>1-4</sub> снимается непосредственно с батареи аккумуляторов и напряжение U<sub>3-5</sub> — это постоянное нестабилизированное напряжение, которое определяется стабильностью напряжения аккумуляторных батарей. Остальные напряжения стабилизированы так же, как и при питании от сети.

Напряжение U<sub>3-5</sub> предназначено для питания шумового диода приборов BM 405 и BM 406, который включается только кратковременно в положении «Калибровка». Поэтому это напряжение может быть использовано только кратковременно (макс. 15 мин.) с отношением работа/перерыв 1 : 3.

Рабочий комплект электронных ламп и транзисторов:

11TA31, 2×4NU74, 2×5NU74, 5NU72, 3×OC77, 3×3NZ70, 4×7NZ70, 2×6NZ70, KY708, 8×KY705, 4×KY721, 4×KY704

**П р е д о х р а н и т е л и :**

плавкие предохранители:

сетевая цепь: 1,25 а/250 в для 220 в, 2 а/250 в для 120 в

přívod od baterie: 5 A/48 V pro žhavicí obvody,  
8 A/48 V pro měnič  
výstupní obvody: 0,5 A/250 V pro anodové napětí  
+ 180 V,  
0,3 A/250 V pro ss napětí - 140 V

#### Příkon:

220 VA max. pro síťový provoz  
14 A max. pro bateriový provoz

#### Rozměry a váha:

300×455×280 mm; 25 kg

#### Příslušenství:

kabel 1AK 642 55  
kabel 1AK 642 56  
síťová šňůra 1AK 641 59  
sáček s náhradními pojistkami  
návod k obsluze

## PŘIPOJENÍ A PŘEPÍNÁNÍ SÍŤOVÉHO NAPĚTI

Před připojením přístroje k síťovému napětí se přesvědčíme, zda je přístroj přepojen na správné síťové napětí.

Přepojení se provádí kotoučkem voliče napětí B (obr. 1).

цепь батареи: 5 а/48 в для цепей накала  
8 а/48 в для преобразователя  
выходные цепи: 0,5 а/250 в для анодного напряжения  
+ 180 в, 0,3 а/250 в для пост. напряжения - 140 в.

#### Потребляемая мощность:

220 ва макс. при режиме питания от сети  
14 а макс. при питании от батареи

#### Размеры и вес:

300×455×280 мм; 25 кг

#### Принадлежности:

кабель 1АК 642 55  
кабель 1АК 642 56  
сетевой шнур 1АК 641 59  
пакетик с запасными предохранителями  
инструкция по эксплуатации

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ

Перед подключением прибора к напряжению сети необходимо убедиться в том, что прибор переключен на правильное напряжение сети.

Переключение осуществляется с помощью диска переключателя напряжения В (рис. 1). Если прибор необходимо

Je-li třeba přístroj přepojit na jiné napětí, vysroubujeme šroub uprostřed voliče napětí, kotoúček vytáhneme a natočíme tak, aby číslo udávající správné síťové napětí bylo pod trojúhelníkovou značkou. Šroub potom opět zasroubujeme a tím kotouček zajistíme. Je-li volič napětí v polohě nakreslené na obr. 3, je přístroj přepojen na 220 V. Při změně síťového napětí je třeba zkontovalovat hodnoty pojistky. Hodnoty pojistek pro síťová napětí 120 V a 220 V jsou uvedeny v odstavci „Technické údaje“.



OBR. 3

РИС. 3

Přístroj je konstruován v bezpečnostní třídě 1 podle ČSN 35 6501 — revidované vydání. (Kovové části přístupné dotyku jsou určeny k připojení na ochranný vodič, a izolace částí pod síťovým napětím vyhovuje uvedené normě.)

## OBSLUHA PŘÍSTROJE

### Napájení ze sítě.

Volič F přepneme do polohy odpovídající typu měřicího pole, který má být napájen.

Propojovacím kabelem spojíme měřicí pole se zdrojem (kontakt I) a síťovou šňůrou připojíme napájecí k síti (zásuvka D). Přepnutím přepínače G do polohy „Síť“ zapneme zdroj. Zapnutí přístroje indikuje žárovka L. Přepínáním přepínače

perеключить на другое напряжение, то следует вывинтить винт в центре переключателя напряжения, вытянуть диск и повернуть его так, чтобы число, определяющее правильное напряжение сети, находилось против треугольной метки. Затем винт снова затягивается, в результате чего диск фиксируется. Если переключатель напряжения находится в положении, указанном на рис. 3, то прибор переключен на напряжение 220 в. При изменении напряжения сети необходимо проконтролировать значения предохранителей. Значения предохранителей для напряжения сети 120 в и 220 в указаны в пункте «Технические данные».

Прибор сконструирован по классу безопасности 1 в соответствии с МЭК. (Металлические части, доступные для соприкосновения, предназначены для подключения к защитному проводу и изоляция частей, находящихся под напряжением, отвечает требованиям МЭК.)

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

### Питание от сети

Переключатель F переключить в положение, соответствующее типу измерителя поля, который должен питаться С помощью соединительного кабеля соединить измеритель поля с источником (гнездо I) и с помощью сетевого шнура подключить источник к сети (гнездо D). При переключении переключателя G в положение «Сеть» включается источник

H zkontrolujeme jednotlivá výstupní napětí. V poloze „12 V“ není měřidlo při síťovém provozu zapojeno. V poloze „180 V“ se má ručka měřidla vychýlit na trojúhelníkovou značku.

Dostavení výstupního napětí na správnou hodnotu provedeme potenciometrem J, jehož hřidelka se zářcem pro šroubovák je přistupná po odejmutí krycí zatky. Přesné nastavení hodnoty anodového napětí je nutné provádět až po zahřátí přístroje (asi za 30 minut chodu).

V poloze „— 145 V“ má být výchylka ručky v černém poličku na dolní stupni měřidla. V poloze „BM 407“ knoflíku F měřidlo na rozsahu „— 145 V“ neukazuje. Tímto nastavením ovládacích prvků je přístroj připraven k provozu.

#### Napájení z baterie

Napáječ připojíme spojovacím kabelem k měřiči (konektor I). Do konektoru E připojíme napájecí kabel od 12 V akumulátorové baterie. Je třeba dbát na správnou polaritu — červený vývod na + pól baterie. Při přeplování bateric napáječ nedodává stabilizované napětí.

Knoflíkem F nastavíme typ napájeného měřiče pole.

питатия. Включение прибора индицируется лампой L. Путем переключения переключателя H следует проконтролировать отдельные выходные напряжения. В положении «12 в» измерительный прибор в режиме питания от сети не включен. В положении «180 в» стрелка прибора должна отклоняться на треугольную метку.

Установка плавильного значения выходного напряжения осуществляется потенциометром J, ось которого имеет шлиц для отвертки и доступна после снятия защитной крышки. Точная установка значения анодного напряжения должна осуществляться только после прогрева прибора (приблизительно по истечении 30 мин. работы).

В положении «— 145 в» отклонение стрелки прибора должно соответствовать черному полю на нижней шкале прибора. В положении «BM 407» ручки F измерительный прибор на пределе «— 145 в» не дает показания. После вышеописанной установки элементов управления прибор подготовлен для эксплуатации.

#### Питание от батареи

Источник питания подключить с помощью соединительного кабеля к измерителю (гнездо I). К гнезду E подключить кабель питания от 12-вольтовой аккумуляторной батареи. Необходимо учитывать правильную полярность — положительный полюс батареи соединяется с красным выводом. При изменении полярности батареи источник питания не обеспечивает стабилизированное напряжение.

С помощью ручки F установить тип питаемого измерителя поля. Путем переключения переключателя G в положение

Přepnutím přepínače G do polohy „Bateric“ zapneme napáječ.

Přepínáním přepínače H zkонтrolujeme jednotlivá výstupní napětí.

V poloze „12 V“ kontrolujeme napětí baterie. Výchylka měřidla musí být v mezích černého polička na horní stupni. V dalších polohách je funkce stejná jako při napájení ze sítě.

#### Poznámka:

Přes pečlivou konstrukci a odrušení napáječe může se u bateriového provozu vyskytnout při použití velké citlivosti měříce BM 405 na dolním kmitočtovém pásmu zhoršení spoluslechu, které však měřenou hodnotu neovlivňuje.

#### Údržba napáječe:

Asi po 500 hodinách provozu je třeba namazat ložiska ventilátoru. Přístroj vyjmeme ze skříně po odšroubování čtyř šroubů na předním panelu a dvou šroubů na zadní stěně. Vyšrouboujeme šroub v hlavici vrtulky a do otvoru kápneme několik kapek kostního oleje. Šroub zašrouboujeme na původní místo a přístroj zamontujeme zpět do skříně.

«Батарея» включается источник питания. Путем переключения переключателя H проконтролировать отдельные выходные напряжения.

В положении «12 в» проконтролировать напряжение батареи. Отклонение стрелки прибора должно находиться в пределах черного поля на верхней шкале. В следующих положениях прибор должен давать те же результаты, как и при питании от сети.

#### Примечание:

Несмотря на тщательную конструкцию и защиту от помех источника питания, при питании от батареи и при использовании высокой чувствительности прибора BM 405, может иметь место ухудшение прослушивания на нижней полосе частот, однако, это не оказывает влияния на измеренные значения.

#### Уход за источником питания

Приблизительно по истечении 500 часов работы необходимо смазать подшипники вентилятора. Прибор вынуть из ящика после ослабления 4 винтов на передней панели и двух винтов на задней стенке. Вывинтить винт в головке винта и в отверстие накапать несколько капель костистого масла. Винт завинтить на прежнее место и прибор установить обратно в ящик.

## СПИСОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

СОПРОТИВЛЕНИЯ:

Обозн.	Сопр	Величина	Мощность вт	Допуск ± %	Норма — № чертежа
R1	проводоочное	10 ом	6	10	TR 510 10/A
R2	проводоочное	2,2 ком	6	10	TR 510 2k2/A
R3	проводоочное	470 ом	6	10	TR 510 470/A
R4	непроводоочное	47 ом	1	20	TR 146 47
R5	непроводоочное	33 ом	0,25	5	TR 106 33/B
R6	проводоочное	27 ом	6	10	TR 510 27/A
R7	проводоочное	0,8 ом	—	10	IAK 669 44
R9	проводоочное	1 ком	6	20	TR 510 1k
R10	проводоочное	3,3 ком	15	10	TR 640 3k3/A
R12	непроводоочное	300 ом	1	5	TR 153 300/B
R13	непроводоочное	300 ом	2	5	TR 154 300/B
R15	проводоочное	22 ом	6	10	TR 510 22/A
R16	непроводоочное	47 ком	1	10	TR 153 47k/A
R17	проводоочное	3,3 ком	25	10	TR 651 3k3/A
R18	проводоочное	5,6 ком	15	10	TR 512 5k6/A
R19	проводоочное	1,5 ком	2	10	TR 636 1k5/A
R20	проводоочное	47(1) ом	6	10	TR 510 470/A
R21	проводоочное	22 ом	6	10	TR 510 22/A
R22	проводоочное	10 ом	6	20	TR 510 10
R23	проводоочное	33 ом	2	10	TR 636 33/A
R24	проводоочное	470 ом	6	10	TR 510 470/A
R25	проводоочное	33 ом	2	10	TR 636 33/A
R26	проводоочное	1 ком	2	10	TR 636 1k/A
R27	непроводоочное	5,1 ком	2	5	TR 154 5k1/B
R28	потенциометр	—	—	—	1AN 692 38
R29	проводоочное	10 ком	10	10	TR 511 10k/A
R30	проводоочное	10 ком	10	10	TR 511 10k/A
R31	непроводоочное	30 ком	2	10	TR 154 30k/A
R32	непроводоочное	30 ком	2	10	TR 154 30k/A
R33	проводоочное	470 ом	6	10	TR 510 470/A
R34	потенциометр	220 ом	0,5	—	TP 052 20E 220
R35	проводоочное	5,6 ком	6	10	TR 510 5k6/A
R36	проводоочное	5,6 ком	6	10	TR 510 5k6/A
R37	проводоочное	2,7 ком	6	10	TR 510 2k7/A
R39	проводоочное	8,2 ком	15	10	TR 512 8k2/A
R41	непроводоочное	15 ком	0,125	—	TR 112a 15k
R42	непроводоочное	47 ом	0,5	20	TR 145 47

Сопротивление R 41 образовано гасящими сопротивлениями, встроеными в измерительный прибор.

**КОНДЕНСАТОРЫ:**

12

Обозн.	Сорг	Величина	Напряже- ние в	Допуск $\pm \%$	Норма — № чертежа
C1	в кожухе	2 мкф	160/250	20	TC 453 2M
C2	эпоксидный	68 000 пф	1000	20	TC 195 63k
C3	в кожухе	4 мкф	1000	10	TC 667 4M/A
C4	в кожухе	4 мкф	1000	10	TC 667 2M/A
C5	электролитический	200 мкф	12	20	TC 963 200M
C6	электролитический	200 мкф	12	20	TC 963 200M
C7	электролитический	50/50 мкф	350	20	WK 705 88 50/50M
C8	электролитический	50/50 мкф	350	20	WK 705 88 50/50M
C9	электролитический	50/50 мкф	350	20	WK 705 88 50/50M
C10	электролитический	50/50 мкф	350	20	WK 705 88 50/50M
C11	электролитический	50 мкф	50	20	TC 965 50M
C12	электролитический	100 мкф	25	20	TC 964 100M
C13	электролитический	50/50 мкф	350	20	WK 705 88 50/50M
C14	электролитический	50/50 мкф	350	20	WK 705 88 50/50M
C15	электролитический	50/50 мкф	350	20	WK 705 88 50/50M
C16	электролитический	50/50 мкф	350	20	WK 705 88 50/50M
C17	бумажный	68 000 пф	250	20	TC 182 68k
C18	электролитический	5 мкф	250	20	TC 968 5M
C19	электролитический	10 мкф	250	20	TC 968 10M
C20	электролитический	2000 мкф	25	20	TC 936 2G
C21	бумажный	150 пф	500	20	TC 210 150
C22	бумажный	150 пф	500	20	TC 210 150
C23	электролитический	2000 мкф	25	20	TC 936 2G
C24	бумажный	47 000 пф	400	20	TC 276 47k
C25	бумажный	10 000 пф	400	20	TC 276 10k
C26	бумажный	10 000 пф	400	20	TC 276 10k
C27	электролитический	20 мкф	250	20	TC 968 20 M
C28	бумажный	47 000 пф	400	20	TC 276 47k
C29	электролитический	20 мкф	250	20	TC 968 20M
C30		200 мкф	12	20	TC 963 200M

**ТРАНСФОРМАТОРЫ И КАТУШКИ:**

Деталь	Обозн.	№ чертежа	№ вывода	Число витков	Диаметр провода мм
Дроссель Катушка	L1	1AN 653 10 1AK 614 85	1—2	75	0,500
Дроссель Дроссель	T1 T2	1AN 652 82 1AN 652 82		4×18 4×18	0,450 0,450
Трансформатор Катушка	T3	1AN 663 10 1AK 623 74	1—2 2—3 3—4 4—5 5—6 7—8 8—9 9—10 10—11 12—13 13—14 14—15 15—16	460 30 34 34 34 42 4 4 4 21 2 2 2	0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 1,500 1,500 1,500 1,500 0,850 0,850 0,850 0,850
Трансформатор Катушка	T4	1AN 663 11 1AK 623 75	1—2 2—3 3—4 4—5 5—6 6—7 8—9 9—10 11—12 12—13 14—15 15—16 16—17 17—18 18—19 19—20 21—22	4 4 223 185 4 4 7 7 18 18 10 10 10 8 341 8 20	0,900 0,900 0,900 0,670 0,670 0,670 0,800 0,800 2,360 2,360 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,236

Деталь	Обозн.	№ чертежа	№ вывода	Число витков	Диаметр провода мм
		22—23	20		0,236
		23—24	512		0,236
		25—26	53		0,150
		27—28	14		0,900
		28—28a			
		28a—28b			
		29—30	0,5		0,900
		30—31	0,5		0,900
		31—32	2,5		0,900
		33—34	1		1,500
		34—35	1		1,500
		35—36	4		1,500

**ОСТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ:**

Деталь	Тип — Величина	Норма — № чертежа
Германний диод Е1		КУ708
Диод Ценера Е2, Е7		6NZ70
Диод Ценера Е3, Е4, Е5, Е6		7NZ70
Транзистор Е8, Е9		4NU74
Германний диод Е10, Е11, Е12, Е13		КУ721
Германний диод Е14, Е15, Е16, Е17, Е22, Е23, Е24, Е25		КУ705
Германний диод Е18, Е19, Е20, Е21		КУ704
Стабилизатор Е26		11TA31
Диод Ценера Е27, Е32, Е35		3NZ70
Транзистор Е28, Е33, Е34		OC77
Транзистор Е29, Е31		5NU74
Транзистор Е30		5NU72
Лампочка Ž1	12 в, 0,05 а	IАН 109 17
Измерительный прибор	DR70	IAP 781 31
Реле RL1	RPI00 12в, 3 конт.	IАН 599 37
Реле RL2	R51a	IАН 599 15
Предохранитель P1	8 а/48 в	ЧСН 30 4470
Предохранитель P2	1,25 а/250 в для 220 в	ЧСН 35 4731
Предохранитель P2	2 а/250 в для 120 в	ЧСН 35 4731
Предохранитель P3	0,5 а/250 в	ЧСН 35 4731
Предохранитель P4	0,3 а/250 в	ЧСН 35 4731
Предохранитель P5	5 а/48 в	ЧСН 30 4470

