




STEJNOSMĚRNÝ ROZVOD
TESLA BM 208-U

STEJNOSMĚRNÝ ROZVOD TESLA BM 208-U

Návod k obsluze



obr. 1

- Z1 - Zdířky pro vnější měření proudu
- Ž - Kontrolní žárovka
- P1 - Přepínač miliampérmetru
- V1 - Síťový vypínač
- Z2 - Zdířky pro vnější měření napětí
- P2 - Přepínač voltmetu
- Z3 - Pole zdírek žhevicích napětí
- V2 - Vypínač usměrnovače
- Z4 - Zdířky s vyvedeným střídavým regulovatelným napětím 0 - 250 V
- K1 - Knoflík regulačního transformátoru
- Z5 - Pole zdírek regulovatelného ss napětí 0 - 500 V (0 - 50 V)
- N - Nožová zásuvka
- P3 - Přepínač velikosti odebíraného ss napětí 0 - 500 V (0 - 50 V)
- Z6 - Zdířky s vyvedeným stejnosměrným, regulovatelným napětím 0-4V
- K2 - Knoflík regulace ss napětí 0 - 4 V
- T2 - Tlačítko pro změnu rozsahu voltmetu
- T1 - Tlačítko pro změnu rozsahu miliampérmetru

PCUŽITÍ

Stejnosměrný rozvod TESLA BM 208-U je zdrojem všech nejběžněji používaných stejnosměrných i střídavých napětí pro napájení různých zařízení při výzkumných, vývojových a opravářských pracích v nejrůznějších oborech sdělovací, měřicí a impulsové techniky. Přístroj má široké použití ve všech oborech elektrotechnického průmyslu.

POUŽITÍ

Přístroj dodává plynule regulačitelná ss napětí v rozmezích 0 - 50 V, 0 - 500 V, střídavé napětí s možností nastavení v rozmezí 0 - 250 V a běžná střídavá žhavicí napětí odstupňovaná od 1,5 V až do 220 V. Do nožové zásuvky N (obr. 1) jsou vyvedena stejnosměrná napětí různých velikostí, kladné i záporné polarity.

Obvody rozvodu jsou napájeny přes magnetický stabilizátor, vyrovnávající kolísání napájecího síťového napětí. Z regulačního transformátoru T3 lze odebírat střídavé napětí 0 - 250 V, které je vyvedeno na zdířky Z4, je-li vypnut vypinač V2. Při zapnutém vypinači V2 je přes regulační transformátor T3 napájen transformátor Tl, který dodává do dvoucestného usměrnovače osazeného elektronkami E2 a E3 napětí buď 0 - 50 V nebo 0 - 500 V, jehož velikost lze přepínat přepínačem P3. Usměrněné napětí je vedeno přes filtry a obvody měřidel na zdířky Z5.

Měření proudu ve čtyřech odběrních větvích i ve společném vodiči se provádí měřením úbytku napětí na vestavěných odporech. Voltmetr je zapojen před odpory ampérmetru, takže ampérmetr neindikuje jeho spotřebu. Při zatížení je tedy napětí na zdířkách Z5 nižší vůči údaji voltmetru max. o 2,2 V. Citlivost ampérmetru je možno zvýšit stlačením tlačítka Tl, čímž vyřadíme seriový odpor R24. Oba přístroje lze použít i k vnějšímu měření.

Z transformátoru T2 jsou přivedeny na zdířky Z3 vhodně odstupňovaná žhavicí napětí a je napájen zdroj stejnosměrného napětí 0 - 4 V (zdířky Z6) a zdroj napětí vyvedených do nožové zásuvky N. Zdroj 0 - 4 V je tvořen selénovým usměrnovačem pracujícím v Graetzově zapojení, filtračním obvodem a regulačním potenciometrem R2 (K2). Napětí

vvedená na zásuvku N, jejichž velikosti jsou uvedeny v odstavci Technické údaje, jsou usměrňována elektronkou E1 a stabilizována elektronkou E4.

Upozornění:

Protože zdroj 0 - 4 V dodává rovněž ss napětí 1,28 V, které je vyvedeno na nožovou zásuvku N, nedoporučujeme odebírat současně napětí ze zdířek Z6 a ze zásuvky N. Při současném odběru obou napětí poklesne hodnota napětí 1,28 V. Současně odebíraný výkon ze všech zdířek nesmí překročit hodnotu 200 W (200 VA). V případě překročení této hodnoty se naruší správná funkce magnetického stabilizátoru.

PŘIPOJENÍ NA SÍŤ

Stejnosměrný rozvod BM 208-U lze připojit na napájecí střídavé napětí $175 \div 240$ V, 50 Hz. Nepřekročí-li kolísání velikosti síťového napětí uvedené rozmezí, je kolísání výstupních napětí menší než $\pm 2\%$.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Do zdířky v prevém dolním rohu panelu připojíme uzemnění. Po zapnutí přístroje vypínačem V1 (obr. 1) můžeme odebírat ze zdířek Z3 střídavé žhavicí napětí o velikosti odstupňované od 1,5 V do 220 V.

Při vypnutém usměrňovači vypínačem V2 (páčka v dolní poloze) ze zdířek Z4 střídavé napětí z rozmezí 0 - 250 V, regulovatelné knoflíkem K1.

Chceme-li odebírat regulovatelné ss napětí ze zdířek Z5 (výstup I-IV), zapneme usměrňovač vypínačem V2 a velikost ss napětí nastavíme knoflíkem K1 a měříme vestavěným voltmetrem, jehož rozsah lze přepnout stlačením tlačítka T2. Přepínač P2 je v poloze na červené značce. Velikost odebíraného ss napětí lze nastavit přepínačem P3 v rozsahu 0 - 50 Vss nebo 0 - 500 Vss.

Ze zdířek Z6 můžeme odebírat ss napětí 0 - 4 V, regulovatelné knoflíkem K2, z nožové zásuvky N ss napětí +13,5 V; +10,5 V; -112 V; -1,7 V; +7,5 V; +1,28 V.

KONTROLNÍ MĚŘENÍ NAPĚTI

Při nastavení knoflíku přepinače P2 na modrý bod je vestavěný voltmetr připojen na zdířky Z2. Tyto zdířky nám umožňují provádět různé měření napětí mimo vlastní přístroj. Základní rozsah měřidla pro plnou výchylku je 500 V. Tento rozsah je možno snížit na 100 V pro polovinu výchylku sepnutím tlačítka T2. Při nastavení knoflíku přepinače P2 na červený bod měří voltmetr výstupní napětí na zdířkách I, II, III, IV. Přesnost naměřených hodnot $\pm 3\%$.

KONTROLNÍ MĚŘENÍ PROUDU

Pro měření proudů slouží vestavěný miliampérmetr s příslušným přepinačem Pl. V poloze přepinače Pl (modrý bod) je měřidlo zařazeno do obvodu zdířek Z1 a můžeme jím měřit proudy mimo vlastní přístroj. Miliampérmetr má rovněž dva rozsahy přepínatelné tlačítkem T1. Základní rozsah pro plnou výchylku je 500 mA, po sepnutí tlačítka je 100 mA. V poloze přepinače Pl (červené body I - IV) měří přístroj proudy odebírané ze zdířek I až IV. V pravé krajní poloze (červený bod V) měří přístroj celkový proud odebíraný současně ze všech čtyř zdířek I až IV. Přesnost naměřených hodnot $\pm 3\%$.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přístroj je určen pro napájení ze sítě 175 V až 240 V/50 Hz. Kmitočet sítě nutno dodržet s přesností $\pm 1\%$.

Střídevá žhavící napětí:

1,5 - 4 - 6,3 - 12,6 V	maximální dovolený proud	2 A
24 - 30 - 50 - 55 - 60 V	- " -	1 A
90 - 110 - 220 V	- " -	0,5 A

Uvedená napětí jsou efektivní a naprázdnou jsou asi o 10 % vyšší.

Stejnosměrná napětí:

0 až 500 V/240 mA nebo 0 až 50 V/300 mA
0 až 4 V

Zvlnění: při 500 V/240 mA menší než 0,5 %
 při 50 V/300 mA menší než 2 %

Stejnosměrná napětí na nožové zásuvce:

vývod č.	1	2	3	4	5	6	7
napětí V	+13,5	+10,5	-11,2	-1,7	+7,5	0	+1,28
proud mA	1	1	1	1	1		30

Uvedená napětí s přesností $\pm 1\%$

Příkon naprázdnou ze sítě 220 V asi 210 W.

Při zatížení přístroje neasmí být odebíraný výkon větší než 200 W.

Upozornění:

Přístroj musí být upevněn tak, aby bylo zaručeno chlazení prouděním vzduchu (minimálně 3 cm nad pracovním stolem).

Příslušenství: 1 ks síťová šňůra
 1 ks výstupní kabel
 / \ 1 ks pojistka 4 A/250 V
 / \ 1 ks pojistka 0,5A/500 V
 1 ks návod k obsluze

ROZPIS ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ

ODPORY

R1	odpor drátový	TR 611 470/A
R2	potenciometr	WN 691 70 470/A
R3	odpor vrstvový	TR 103 160/A
R4	odpor drátový	TR 612 3k2/A
R5	odpor drátový	TR 611 1k/A
R6	odpor drátový	TR 611 1k/A
R7	odpor drátový	TR 504 3k2/A
R8	odpor drátový	TR 611 47/A
R9	odpor vrstvový	TR 103 35/A
R10	odpor vrstvový	WK 681 02 100/D
R11	odpor vrstvový	WK 681 02 100/D
R12	odpor vrstvový	WK 681 02 250/D
R13		dle měřidla
R14		- " -
R15		- " -
R16		- " -
R17	odpor vrstvový	TR 103 M1/A
R18	odpor vrstvový	TR 103 M1/A
R19	odpor vrstvový	TR 103 M1/A
R20	odpor vrstvový	TR 103 M1/A
R21	odpor vrstvový	TR 103 M1/A
R22	odpor vrstvový	TR 103 M1/A
R23		dle měřidla
R24		- " -
R25		- " -
R26		- " -

KONDENZÁTORY

C1	kondenzátor MP krabicový	WK 711 16 10M/A
C2	kondenzátor MP krabicový	WK 711 16 10M/A
C3	kondenzátor elektrolytický	TC 500 G5
C4	kondenzátor elektrolytický	TC 512 16M
C5, C6	kondenzátor MP krabicový	TC 487 2xM5
C7	kondenzátor elektrolytický	TC 521 16M
C8	kondenzátor elektrolytický	TC 521 16M
C9	kondenzátor elektrolytický	TC 521 16M
C10	kondenzátor elektrolytický	TC 521 16M
C11	kondenzátor elektrolytický	TC 521 16M
C12	kondenzátor elektrolytický	TC 521 16M

OSTATNÍ EL. SOUČÁSTI

Elektronka	E1	6Z31	
Elektronka	E2, E3	AZ12	
Elektronka	E4	11TA31	
Selénový usměrňovač			1AN 744 16
Vložka	P1	4 A/250 V	
Vložka	P2	0,5 A/500 V	
Žárovka		6,3 V/0,5 A	

R:

3. 4. 12.5.10.13.14.15.16.6.11.7.17.18.6.12. 9.23.19.20.

24.

25.


C:

1. 2.

5. 6.

7. 8.

9. 10.



BN 208 U